

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZKJXPR094593	29/03/2023	13735

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-05-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	