

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Seat   | IBIZA  | VSSZZZKJZLR003975 | 27/07/2019           | 55891       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-05-2025

| Opérations                           | Quantité |
|--------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE   | 1        |
| VIDANGE CONTROLEE                    | 1        |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |
|                                      |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*