

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia | Logan | UU14SDMC560174363 | 25/06/2018 | 39460 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 17-06-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Chaine Distrib. : | |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|