

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Mini	HATCH 3 PORTES F56 LCI	WMWXR110102M21641	03/12/2019	84872

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-06-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
REPLACEMENT EMBRAYAGE & VOLANT MOTEUR	1
VIDANGE BOITE DE VITESSES MECANIQUE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*