

## Attestation Travaux

| Marque     | Modèle    | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|------------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| Mitsubishi | OUTLANDER | JMBXDGG3WLZ000703 | 02/01/2020 | 78540       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 21-10-2025

| OPÉRATIONS                            | QUANTITÉ |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                   |
|                                          |                   |
|                                          |                   |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 21/10/2025 à 15:14 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c5ed71edc6a.pdf>




## Mitsubishi Outlander

VIN : JMBXDGG3WLZ000703

Date de mise en circulation : 02/01/2020

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

8,25 kWh / 11 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

35 - 39 km

🌨 Hiver (0°C)

27 - 29 km

📍 Usage autoroute

25 - 27 km

21 - 23 km

📍 Usage mixte

31 - 35 km

23 - 25 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.