

Attestation Travaux



ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Dacia	SPRING	UU1DBG009PU134589	26/07/2023	12090	95%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :30-05-2025

Opérations	Quantité

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

Chaine Distrib. :

CONTRÔLE TECHNIQUE :2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

Certificat batterie

Date du diagnostic : 30/05/2025 à 17:27 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c5ef23fb38a.pdf>



Dacia Spring ⁽¹⁾


VIN : UU1DBG009PU134589

Date de mise en circulation : 26/07/2023

Kilométrage : 12 086 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

25,46 kWh / 26,8 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

257 - 284 km

🌨 Hiver (0°C)

177 - 195 km

📍 Usage autoroute

149 - 165 km

129 - 143 km

📍 Usage mixte

207 - 229 km

161 - 177 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.