Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Dacia	SPRING	UU1DBG000MU009055	20/01/2022	18941	98%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-06-2025

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

Certificat batterie

Date du diagnostic : 30/06/2025 à 09:50 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
https://certificate.get-moba.com/certificates/c77605a52d1.pdf

Dacia Spring [1]

VIN : UU1DBG000MU009055

Kilométrage : 18 941 km

[1] *Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic*

État de la batterie

État de Santé (SOH) [2]

Capacité utile restante / Capacité utile neuve [3] 26,26 kWh / 26,8 kWh

[2] *SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.*
[3] *La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.*

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies [4]

	Été (25°C)	Hiver (0°C)
Usage urbain	265 - 293 km	182 - 202 km
Usage autoroute	153 - 169 km	134 - 148 km
Usage mixte	214 - 236 km	165 - 183 km

[4] *Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.*