

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 308 SW | VR3F4DGYTPY589211 | 19/07/2023           | 29653       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-07-2025

| Opérations                             | Quantité |
|----------------------------------------|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |      |

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 10/07/2025 à 16:00 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ce7bb8bf0e7.pdf>




## Peugeot 308 PHEV

VIN : VR3F4DGYTPY589211

Kilométrage : 29 652 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

11,27 kWh / 11,3 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

☀ Été (25°C)

☁ Hiver (0°C)

📍 Usage urbain

62 - 68 km

47 - 51 km

📍 Usage autoroute

42 - 46 km

35 - 39 km

📍 Usage mixte

54 - 60 km

42 - 46 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.