

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20662384768	11/01/2019	102530

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **02-06-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air a 90714 Kms le 25/09/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	120 000 km ou 6 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT