

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1B5220764634375	11/02/2020	16114

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 13-06-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	