

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 5008   | VF3MRHNSULS273888 | 26/01/2021           | 126263      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-06-2025

| Opérations                                    | Quantité |
|-----------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT   | 2        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE            | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE         | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                      | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION      | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT            | 1        |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 100 000 kms OU 6 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT