

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Hyundai | ix20   | TMAPU81DAJJ293046 | 20/08/2018           | 62555       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-06-2025

| Opérations                                    | Quantité |
|-----------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT   | 2        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT            | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE          | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE            | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE         | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                      | 1        |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*