# Attestation Travaux

Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C3 Aircross | VF72CYHSMM4320362 | 30/11/2021 | 54670 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 13-06-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REMPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 2 ans |
| **COURROIE DISTRIB. TOUS LES :** | 180 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 2027 |