

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Fiat   | Panda  | ZFA31200003D90733 | 22/10/2020           | 83479       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 17-06-2025

| Opérations                                  | Quantité |
|---------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE        | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE          | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |
|                                             |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*