

Certificat batterie

Date du diagnostic : 17/06/2025 à 12:43 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc50e506bd.pdf>



BMW iX2 ⁽¹⁾

VIN : WBY51GM0905Z58139

Date de mise en circulation : 07/05/2024

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

64,8 kWh / 64,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/12/1999

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☾ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	428 - 474 km	331 - 365 km
📍 Usage autoroute	334 - 370 km	286 - 316 km
📍 Usage mixte	396 - 438 km	320 - 354 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.