

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Citroën	BERLINGO MULTISPACE	VF77JHNZ6JJ769282	29/08/2018	80715

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **27-06-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
DISTRIBUTION REMPLACEE A 72288 KMS LE 10/10/2024	1
GEOMETRIE	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air a 50963 Kms le 11/04/2023	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	25 000 km OU 1 an
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	100 000 km ou 6 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT