

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1RJB00468433166 | 21/12/2021           | 25530       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 24-06-2025**

| Opérations   | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT                           | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                         | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE                           | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                        | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                                     | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: liquide de frein a 24962 Kms le 27/05/2025 | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaîne Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*