

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1 F48	WBAJG110603G80277	23/06/2018	58495

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-06-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*