

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
DS	DS7 CROSSBACK	VR1J45GBULY020491	14/05/2020	31035

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-07-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

Certificat batterie

Date du diagnostic : 11/07/2025 à 15:51 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c5378f73d94.pdf>




DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J45GBULY020491

Kilométrage : 31 030 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

13,10 kWh / 13,2 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

55 - 61 km

🌨 Hiver (0°C)

42 - 46 km

📍 Usage autoroute

41 - 45 km

34 - 38 km

📍 Usage mixte

49 - 55 km

39 - 43 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.