

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 308 SW | VF3LRHNSKKS497696 | 21/02/2020           | 67697       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-06-2025

| Opérations                                   | Quantité |
|----------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE              | 1        |
| GEOMETRIE                                    | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT  | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE         | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE           | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE        | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                     | 1        |
| DISTRIB. REMPLACEE A 59291 KMS LE 02/09/2024 | 1        |
|                                              |          |
|                                              |          |
|                                              |          |
|                                              |          |
|                                              |          |
|                                              |          |
|                                              |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 100 000 kms OU 6 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT