Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|---------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | CLIO IV | VF15RBU0D59825442 | 19/02/2018 | 52391 |

| Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : | 30-06-2025 |
|--|------------|
| Opérations | Quantité |
| REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE CONTROLEE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air A 30540 Kms LE 08/02/2022 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes : VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : DISTRIBUTION PAR CHAINE : 30 000 km OU 2 ans

| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2027 |
|--|------|
| * Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2021 |