

# Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volkswagen | Tiguan | WVGZZZ5NZLW870483 | 07/07/2020           | 97531       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-06-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT    | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT     | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
| VIDANGE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*