# Attestation Travaux

Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Captur | VF1RJB00266067297 | 18/11/2020 | 65729 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 01-07-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Bougies Allumage A 53378 Kms LE 13/11/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 2 ans |
| **DISTRIBUTION PAR CHAINE :** | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 2027 |