

Certificat batterie

Date du diagnostic : 03/07/2025 à 13:22 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cbac6a6060f.pdf>




Peugeot e 2008

VIN : VR3UKZKXZLJ904138

Date de mise en circulation : 09/11/2020

Kilométrage : 79 180 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

43,06 kWh / 46,3 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

316 - 350 km

🌨 Hiver (0°C)

237 - 261 km

📍 Usage autoroute

228 - 252 km

197 - 217 km

📍 Usage mixte

282 - 312 km

225 - 249 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.