

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	Logan MCV	UU1K5220761907137	21/01/2019	87330

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-07-2025

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	120 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*