

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1 F48	WBAJG11090ED59323	09/10/2017	140005

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **08-07-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
GEOMETRIE	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air a 138854 Kms le 23/06/2025	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*