

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 308    | VF3LPHNSKLS226262 | 30/09/2020           | 79245       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-07-2025

| Opérations                               | Quantité |
|------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE     | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE       | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE    | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                 | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1        |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an   |
| Courroie Distrib. tous les :      | 100 000 km ou 6 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*