

# Attestation Travaux



| Marque | Modèle  | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia  | SANDERO | UU1DJF00172293258 | 10/09/2024           | 4005        |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-07-2025

| Opérations | Quantité |
|------------|----------|
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaîne Distrib. :                 |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 2028 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |      |