

Certificat batterie

Date du diagnostic : 19/01/2026 à 07:17 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c1988839e58.pdf>



Hyundai Kona ⁽¹⁾

VIN : KMHK281GFLU081509

Date de mise en circulation : 05/08/2020

Kilométrage : 74 768 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

62,14 kWh / 64 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	499 - 551 km	381 - 421 km
📍 Usage autoroute	361 - 399 km	311 - 343 km
📍 Usage mixte	446 - 492 km	360 - 398 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.