

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1R8700264492457 | 19/12/2019           | 91992       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-07-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT    | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE       | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT