

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 3008   | VF3MJEHZRLS219852 | 03/11/2020           | 90077       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 18-07-2025

| Opérations                             | Quantité |
|----------------------------------------|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REEMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT    | 1        |
| REEMPLACEMENT FILTRE A AIR             | 1        |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an     |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 180 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |      |