

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Skoda	KAMIQ	TMBGK6NW2N3028722	29/10/2021	50309

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 18-07-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	25 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*