

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
DS	DS7 CROSSBACK	VR1J45GBULY034065	16/10/2020	54530

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 21-07-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
<i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i>	

Certificat batterie

Date du diagnostic : 18/07/2025 à 18:57 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ca4f1b424a6.pdf>




DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J45GBULY034065

Date de mise en circulation : 16/10/2020

Kilométrage : 54 529 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

12,44 kWh / 13,2 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

52 - 58 km

🌨 Hiver (0°C)

39 - 43 km

📍 Usage autoroute

39 - 43 km

33 - 37 km

📍 Usage mixte

48 - 53 km

37 - 41 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.