

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia  | Duster | VF1HJD20965885782 | 31/07/2020           | 57323       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 18-07-2025

| Opérations                                 | Quantité |
|--------------------------------------------|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE     | 1        |
| REEMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT        | 1        |
| REEMPLACEMENT FILTRE A AIR                 | 1        |
| REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1        |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 120 000 kms OU 6 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*