

# Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Ford   | PUMA   | WF02XXERK2MM07057 | 29/04/2021           | 27919       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-07-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT    | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                                      | 2027 |
| <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> |      |