

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Skoda	Kodiaq	TMBJB7NS3K8062479	05/04/2019	81331

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-07-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	