# Attestation Travaux

Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C3 Aircross | VF72RHNPXK4104271 | 11/12/2018 | 57930 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-07-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air a 55215 Kms le 13/03/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 25 000 km OU 1 an |
| **Courroie Distrib. tous les :** | 100 000 km ou 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 2027 |