



aramisauto

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| BMW | X3 G01 | WBAUZ15050N063987 | 28/12/2020 | 112840 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 28-08-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaine Distrib. : | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2027**