

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Peugeot | 3008 | VF3MRHNSMMSO40162 | 10/06/2021 | 84335 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 10-09-2025

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| DISTRIBUTION REMPLACÉE A 64319 KMS LE 25/07/2024 | 1 |
| VIDANGE BOITE DE VITESSES MECANIQUE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: liquide de frein, Filtre Air, Bougies Allumage a 83362 Kms le 14/08/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 100 000 km ou 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2027 |
|---|-------------|