

Certificat batterie

Date du diagnostic : 05/09/2025 à 18:53 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c6c30483bc9.pdf>



Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M45GBULS225819

Date de mise en circulation : 27/11/2020

Kilométrage : 136 372 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

12,45 kWh / 12,9 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

66 - 72 km

🌨 Hiver (0°C)

49 - 55 km

📍 Usage autoroute

45 - 49 km

37 - 41 km

📍 Usage mixte

58 - 64 km

43 - 47 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.