

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1RJB00165890616 | 29/07/2020 | 97075       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 12-09-2025

| OPÉRATIONS   | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT                              | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT                                       | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                                     | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE                                 | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                                    | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION                                 | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT                                       | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Filtre Carburant a 60274 Kms le 06/12/2023 | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans  |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 150 000 km ou 6 ans |
|  |                     |
|  |                     |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---|-------------|