

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Hyundai | BAYON  | NLHBM81HANZ176232 | 07/06/2022 | 70329       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 10-09-2025

| OPÉRATIONS   | QUANTITÉ |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE                 | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 58912 Kms LE 16/12/2024 | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :         |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2026</b> |
|---|-------------|