



## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Skoda	KAROQ	TMBJR7NUXPC229471	03/08/2023	33349

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 23-09-2025**

## Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

## CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

**2027**