

Certificat batterie

Date du diagnostic : 26/09/2025 à 13:27 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c243776ba06.pdf>



BMW X1 xDrive25e 220 ch ⁽¹⁾


VIN : WBA71AB0605S84670

Date de mise en circulation : 25/01/2021

Kilométrage : 36 539 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

8,01 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/11/2020

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

51 - 57 km

🌨 Hiver (0°C)

39 - 43 km

📍 Usage autoroute

35 - 39 km

29 - 32 km

📍 Usage mixte

46 - 50 km

32 - 36 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.