

Certificat batterie

Date du diagnostic : 03/10/2025 à 10:19 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c318d20f2ad.pdf>



Dacia Spring ⁽¹⁾


VIN : UUHDBG007NU070694

Date de mise en circulation : 17/08/2022

Kilométrage : 8 846 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

24,66 kWh / 26,8 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	249 - 275 km	171 - 189 km
📍 Usage autoroute	144 - 160 km	125 - 139 km
📍 Usage mixte	200 - 222 km	155 - 171 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.