



aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1RJBOOX66544560 | 23/12/2020 | 29464       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 07-10-2025**

#### **Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>         |                    |
|  |                    |
|  |                    |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2027**