

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia | Duster | VF1HJD20059788915 | 17/04/2018 | 105665 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 03-10-2025

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| DISTRIB. REMPLACÉE A 86218 KMS LE 23/07/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 120 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2027 |
|---|-------------|