



aramisauto

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volvo | V40 | YV1MV33VOK2580856 | 28/01/2019 | 75381 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 08-10-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 240 000 kms OU 10 ans |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2027**