

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Peugeot	3008	VF3M4DGZUMS143511	17/06/2021	67640

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 10-10-2025

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air a 64863 Kms le 05/05/2025	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 10/10/2025 à 08:55 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cf4d3b5cd7a.pdf>



Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M4DGZUMS143511

Date de mise en circulation : 17/06/2021

Kilométrage : 67 635 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

12,32 kWh / 12,9 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

65 - 71 km

🌨 Hiver (0°C)

49 - 55 km

📍 Usage autoroute

44 - 48 km

37 - 41 km

📍 Usage mixte

57 - 63 km

43 - 47 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.