



Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Skoda | Fabia | TMBEP6NJ2MZ034030 | 06/02/2021 | 57533 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 10-10-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 210 000 kms OU 10 ans |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : **2027**
Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT